SERVICIO DE CERTIFICACIÓN AUTOMOTRIZ.

Nombre: Makina Autos	Marca: Land Rover		
Rut: 76.183.105-8	Modelo: Discovery		
Celular: +56 9 9647 5853	Año: 2018		
Dirección: José Alcalde delano N°10585	Kms: 23.039	Color: Cafe	
e-Mail: eduardobr@makina-autos.cl	Patente: KJDF-64		

N°	DOCUMENTACIÓN	S	N	OBSERVACION
1	Padrón	*		
2	Permiso de circulación	*		
3	Seguro obligatorio	*		
4	Revisión técnica	*		
	VEHICULO	B	M	
5	Extintor	*		
6	Botiquín		*	
7	Triángulos	*		
8	Chaleco Reflectante		*	
9	Kit herramientas	*		
10	Llave rueda	*		
11	Libro de mantención		*	
12	Manual del usuario		*	
13	Llave electrónica	*		
14	Llave paleta		*	
15	Cubre pisos de alfombra	*		
16	Cubre pisos de goma	*		
17	Cubre equipaje	*		
18	Dado seguridad			N/A
19	Rueda de repuesto	*		
20	Gato mecánica	*		
21	Tren Delantero	*		
22	Tren Trasero	*		
23	Sistema de Frenos	*		
24	Llantas	*		
25	Neumáticos	*		
26	Línea de escape	*		
	ESTADO DE LIMPIEZA	I	E	
27	Limpio	*	*	
28	Sucio			

N°	MOTOR	B	M	OBSERVACION
29	Nivel de aceite motor	*		
30	Nivel de lava parabrisas	*		
31	Nivel de dirección			N/A
32	Nivel liquido de freno	*		
33	Nivel de refrigerante	*		
34	Correas accesorios	*		
35	Ruidos de motor y embrague	*		
36	Funcionamiento motor y caja	*		
37	Perdida de aceite y refrigerante	*		
	SISTEMA ELECTRICO	B	M	
38	Testigos en tablero	*		
39	Luces delanteras/ópticos	*		
40	Luces traseras/ faroles	*		
41	Funcionamiento calefacción	*		
42	Funcionamiento A/C	*		
43	Fun.limpia parabrisas (del y tras)	*		
44	Alza vidrios	*		
45	Sitema de Audio	*		
46	Cierre centralizado	*		
47	Alarma	*		
48	Batería	*		
49	Luces interiores	*		
	EXTERIOR	B	M	
50	Parabrisas delantero	*		
51	Luneta trasera	*		
52	Vidrios de puertas y aletas	*		
53	Espejos Exteriores	*		
54	Molduras en general	*		
55	Parachoques Del-Tras	*		
56	Brillo y textura pintura	*		
57	Color pintura	*		
58	Cuadratura y líneas carroceria	*		
	INTERIOR	B	M	
59	Tapicería y alfombras	*		
60	Tablero y volante	*		
61	Airbags	*		
62	Asientos Del y Tras	*		
63	Perillas y teclas en general	*		
64	Cinturones de Seguridad	*		
65	Techo Panorámico	*		
66	Techo Corredizo			N/A
67	Espejo Interior	*		

OBSERVACIONES



Excelente Estado.

Nota: 6,8

NOTA:Esta certificación indica solo el estado y funcionamiento actual del automóvil, en ningún caso significa una garantía del funcionamiento futuro del mismo y de posibles fallas posteriores a esta certificación.

Miguel Angel Povez

Nombre Perito