


SERVICIO DE CERTIFICACIÓN AUTOMOTRIZ.



Nombre: Makina Autos	Marca: AUDI	
Rut: 76.183.105-8	Modelo: Q2	
Celular: +56 9 9647 5853	Año: 2012	
Dirección: José Alcalde delano N°10585	Kms: 16.576	Color: Plata
e-Mail: eduardobr@makina-autos.cl	Patente: KPDK-57	

N°	DOCUMENTACIÓN	S	N	OBSERVACION	N°	MOTOR	B	M	OBSERVACION
1	Padrón	*			29	Nivel de aceite motor	*		
2	Permiso de circulación	*			30	Nivel de lava parabrisas	*		
3	Seguro obligatorio	*			31	Nivel de dirección			N/A
4	Revisión técnica	*			32	Nivel liquido de freno	*		
	VEHICULO	B	M		33	Nivel de refrigerante	*		
5	Extintor		*		34	Correas accesorios	*		
6	Botiquín	*			35	Ruidos de motor y embrague	*		
7	Triángulos	*			36	Funcionamiento motor y caja	*		
8	Chaleco Reflectante	*			37	Perdida de aceite y refrigerante	*		
9	Kit herramientas	*				SISTEMA ELECTRICO	B	M	
10	Llave rueda	*			38	Testigos en tablero	*		
11	Libro de mantención	*			39	Luces delanteras/ópticos	*		
12	Manual del usuario	*			40	Luces traseras/ faroles	*		
13	Llave electrónica	*		N/A	41	Funcionamiento calefacción	*		
14	Llave paleta	*			42	Funcionamiento A/C	*		
15	Cubre pisos de alfombra	*		N/A	43	Fun.limpia parabrisas (del y tras)	*		
16	Cubre pisos de goma	*			44	Alza vidrios	*		
17	Cubre equipaje				45	Sistema de Audio	*		
18	Dado seguridad	*		N/A	46	Cierre centralizado	*		
19	Rueda de repuesto	*			47	Alarma	*		
20	Gato mecánica	*			48	Batería	*		
21	Tren Delantero	*			49	Luces interiores	*		
22	Tren Trasero	*				EXTERIOR	B	M	
23	Sistema de Frenos	*			50	Parabrisas delantero	*		con piquete leve
24	Llantas	*			51	Luneta trasera	*		
25	Neumáticos	*			52	Vidrios de puertas y aletas	*		
26	Línea de escape	*			53	Espejos Exteriores	*		
	ESTADO DE LIMPIEZA	I	E		54	Molduras en general	*		
27	Limpio	*	*		55	Parachoques Del-Tras	*		
28	Sucio				56	Brillo y textura pintura	*		
					57	Color pintura	*		
					58	Cuadratura y líneas carrocería	*		
						INTERIOR	B	M	
					59	Tapicería y alfombras	*		
					60	Tablero y volante	*		
					61	Airbags	*		
					62	Asientos Del y Tras	*		
					63	Perillas y teclas en general	*		
					64	Cinturones de Seguridad	*		
					65	Techo Panorámico			N/A
					66	Techo Corredizo	*		
					67	Espejo Interior	*		

OBSERVACIONES



Nota: 6,8

NOTA: Esta certificación indica solo el estado y funcionamiento actual del automóvil, en ningún caso significa una garantía del funcionamiento futuro del mismo y de posibles fallas posteriores a esta certificación.

Luis Peña

Nombre Perito